

Приложение №2
к плану мероприятий по паспортизации
объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования «Город Томск».



УТВЕРЖДАЮ
Директор MAOU COШ №23

Туманова Т.А.

09 2023г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 31

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – **Школа №23 г.Томска**
- 1.2. Адрес объекта – **634021 г.Томск ул.Лебедева,94**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **3** этажа, **5570,9** кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **Да – 9137,2** кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1984г.**, последнего капитального ремонта **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего -2023г., капитального -2024г.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №23 г.Томска (MAOU COШ №23)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – **634021 г.Томск ул.Лебедева,94**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) - **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) – **Департамент образования Администрации города Томска**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – **г.Томск ул.Шевченко,41а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
- Образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – **образовательная деятельность.**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* - **нет**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **755 чел.в смену.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

По улице Лебедева трамвай №1,3,4. По улице Сибирская автобусы №26,31,36-37. По ул.О.Кошевого автобус №9, по пр.Фрунзе автобусы №13-14,16,5,53,30-33, троллейбусы №2,6. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), - да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет-визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) – **есть спуски и подъемы, на пути к школе. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет_)**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. С 03.11.2015г. по 02.12.2015 года проведен ремонт санитарно-гигиенического помещения и зала оздоровительной физкультуры в рамках исполнения – Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015гг., муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2015-2019 гг. (подпрограммы «Социальная интеграция»)
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – **доступно частично избирательно (С,О,У).**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - **нет**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование - нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата - да

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» сентября 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта от «20» сентября 2023 г.

Приложение №3
к плану мероприятий по паспортизации
объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования «Город
Томск».



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №23
Туманова Т.А.
«20» сентября 2023г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 31

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – **школа №23 г.Томска**
- 1.2. Адрес объекта – **634021 г.Томск ул.Лебедева,94**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание - **3 этажа, - 5570,9 кв.м.**
 - часть здания _ _ этажей (или на _ _ этаже), _ _ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания **1984 г.**, последнего капитального ремонта - **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2023**, капитального - **2024г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 г.Томска (МАОУ СОШ №23)**.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – **634021 г.Томск ул.Лебедева,94**.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) – **Департамент образования Администрации города Томска**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – **г.Томск ул.Шевченко,41а**.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое – **образование**).
- 2.2 Виды оказываемых услуг – **образовательная деятельность**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте**.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **дети**.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – **нет**.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **755 чел. в смену**.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – по ул.Лебедева трамвай №1, 3, 4., по ул.Сибирская автобусы № 26, 31,36-37, по ул.О.Кошевого автобус №9, по пр.Фрунзе автобусы №8,13-14,16,5,53,30-33, троллейбусы №2,6.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м

3.2.2 время движения (пешком) – 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),- да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые и регулируемые;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет - визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) – *есть спуск, на повороте к въезду на территорию школы.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (нет)*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано – да

Аминова Н.К. – Зам.директора по АХР МАОУ СОШ №23 тел.(3822) 45-19-12
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН
Директор МАОУ СОШ №23
Туманова Т.А.
«20» сентября 2023г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 31**

«20» сентября 2023 г.

Томская область
Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Школа №23 г.Томска**
- 1.2. Адрес объекта – **634021 г.Томск ул.Лебедева,94**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **из 3 этажей, 5570,9 кв.м**
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **Да, 9137,20 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1984г.**, последнего капитального ремонта - **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* – **2023г.**, *капитального* **2024г.**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №23 г.Томска (МАОУ СОШ №23)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – **634021 г.Томск ул.Лебедева, 94**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – **образовательная деятельность**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

По улице Лебедева трамвай №1, 3, 4. По улице Сибирской автобусы №26, 31, 36-37. По улице О.Кошевого автобус №9, по пр.Фрунзе автобусы №13-14,16,8,5,53,30-33, троллейбусы №2,6.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **100 м**
- 3.2.2 время движения (пешком) - **5 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), - **да**
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые и регулируемые;*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; визуальная*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) **есть спуск, на повороте к въезду на территорию школы**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (**нет**)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1,2,3,4,5,6	1-7, 32-37, 50,51
2	Вход (входы) в здание	ДУ	7	4,5,6,7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	58,9,49, 20,26,48,6,17, 22,44	12-15, 17, 18, 24-26, 27-29,39-41
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	51,44	30,31,38, 42-47
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	3,4,33,51, 35,38,34,35	20,21, 22, 48,49
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	1,2,3,4,5,6	1,36,37

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - Доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. С 03.11.2015г. по 02.12.2015 года проведен капитальный ремонт санитарно-гигиенического помещения и зала оздоровительной физкультуры в рамках исполнения – Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015гг., муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2015-2019 гг. (подпрограммы «Социальная интеграция»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - **доступно частично избирательно (С,О,У).**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)* - нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации:

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

4.4.6. другое - нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте МАОУ СОШ №23 на 6 л. (51 фото).

Поэтажные планы, паспорт БТИ МАОУ СОШ №23 - на 6 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) – Схема движения к зданию школы

Руководитель

рабочей группы

Заместитель директора по АХР Аминова Н.К.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по безопасности Ильенков А.П.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель директора по УВР Терехова А.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ СОШ №23 г.Томска ул.Лебедева,94

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	3,5,6	1	Есть неровности	К,С,О	Ремонт асфальтового покрытия	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1,2,3,4,5,6	49,50,51	Асфальтовое покрытие в неудовлетворительном состоянии, необходим ремонт	К,О,Г	Ремонт асфальтового покрытия	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	да	7,8,9,10	8,9,10,11,12,13	Высота лестничных пролетов на входах в здание большая, от 7 до 10 ступеней, входные площадки не большие, имеются перила	К,О,Г	Реконструкция с расширением входной площадки	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует	К	В связи с большой высотой входа, установка пандуса невозможна, можно установить подъемник	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	да		47,48	Парковка не асфальтирована	К,О,С,У, Г	Устройство асфальтового покрытия автостоянки	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ	1,3,4,5,6	1,2,32,34,35,36,37	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Доступно условно**

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МАОУ СОШ №23 г.Томска ул.Лебедева,94

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	3,5,6,8,9,10,11,12	Все лестницы высокие от 7 до 10, имеются перила	К,О,С,Г	Реконструкция	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует на всех выходах	К	В связи с большой высотой входов, установка пандуса невозможна, можно установить подъемник	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	8,9,10,11,12,13	У входа №1 узкая по ширине площадка, у 2 выхода площадка широкая	К,О,Г	Реконструкция с увеличением входной площадки	Ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть	-	3,8,9	На 1 и 2 выходах по три ряда дверей, с порогами	К,О,Г	Замена дверей с расширением проёмов и удалением порогов	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть	-	14,15,16	На обоих выходах узкие тамбуры	К,Г	Расширение тамбуров, уменьшением кол-ва рядов дверей	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход №1 и №2 в здание	ДЧ-И (С,О,У)	-	4,6,7,9,10,11	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Доступно условно**

I Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ СОШ №23 г.Томска ул.Лебедева,94

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть фойе	58	17,18	Фойе и коридоры широкие	К,Г,О,С	Установка тактильных и акустических средств	Индивидуальное решение с ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть 3	16,20 69	21,22, 24,25	Лестницы не широкие, по три пролёта каждая, по 10 ступеней пролёт	К,Г,О	Для категории К не возможно, для Г и О возможно при установке тактильных средств и дополнительных поручней	Индивидуальное решение с ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	Отсутствуют	К	Установка технически не возможна	Организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	Отсутствует	К	Установка технически не возможна	Организация альтернативной формы обслуживания
3.5	Дверь	Есть много	-	19,20,21, 22,23, 39,42	Множество распашных дверей с порогами между коридорами и на лестничных маршах	К,О,Г	Двери противодымные, пороги демонтировать нельзя, можно только сгладить	Индивидуальное решение с ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	36,58 ,9,6, 48,26 ,20, 17,22 ,44	17,18,20, 21,22,24, 25,26,27, 28,29,30, 32	В здании 5 эвакуационных выходов с двойными и тройными дверями, к 4-м выходам ведут лестницы	К,О,Г	Для категории К не возможно, для Г и О возможна при установке тактильных средств и дополнительных поручней	Индивидуальное решение с ТСП

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ	36,58,9,6, 48,26,20, 17,22,44	17,18,20,21,22,2 4,25,26,27,28,29, 30,32	Для категории К – Организация альтернативной формы обслуживания. Для категории О,Г,С - индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Доступно условно**

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАОУ СОШ №23 г.Томска ул.Лебедева,94

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Мно-го	45-46	В кабинетах много мебели, проходы узкие	К	Площади кабинетов не позволяют организовать обслуживание	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	34, 44, 45	35,36, 37,44	Проходы в актовом зале узкие, двери с порогами	К	Необходимо расширение проходов и сглаживание порогов в актовом зале. Проведена адаптация кабинета под зал для детей с ОВЗ	Для актового зала индивидуальное решение с ТСП. Проведен капитальный ремонт помещения на 1 этаже под зал для детей с ОВЗ
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	51	33,34	Прилавки в столовой на раздаче высокие	К	Возможно с установкой специального прилавка	Индивидуальное решение с ТСП
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	Отсутствует	К,С,Г,О,У	Требуется специально подготовленный персонал	Индивидуальное решение с ТСП
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	Отсутствует	К,С,Г	Свободных площадей для организации кабины - нет	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения	ДУ	44,51	33-37, 44-46	Индивидуальное решение с ТСП для категории С,Г,О,У. Для категории К - Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания
--------------------------	----	-------	--------------	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Доступно условно**

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МАОУ СОШ №23 г.Томска ул.Лебедева,94

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	3,4, 35, 38, 33, 30	39, 40, 41, 42, 43	Во всех туалетах, кроме адаптированного, входные двери с порожками. Кабинки узкие с дверками	К,О,Г	Оборудована туалетная комната для детей с ОВЗ на 1этаже с перилами и без порога	Проведен капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	Отсутствует	-	В проекте здания помещения не предусмотрены	Технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	19, 59	31	Проходы в гардеробах узкие	К,О,Г	Возможна организация доп. гардероба, для этого необходима реконструкция фойе	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)	3,4,35,38,33,30,19,59	31, 39-43	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно частично избирательно (С,У)

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МАОУ СОШ №23 г.Томска ул.Лебедева,94
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	-	Все помещения подписаны, но нет указателей направлений	К, О, С, У	Установка визуальных средств	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют	К, О, Г, У	Установка акустических средств	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют	Г	Установка тактильных средств	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (С,О,У)	-	-	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Доступно частично избирательно (С,О,У)**